



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind desemnarea și responsabilizarea factorilor de conducere din cadrul societăților aflate în subordinea Consiliului Local Sector 5 și serviciilor/direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, în vederea remedierii deficiențelor constatate prin Procesul-verbal de control al I.S.U B-IF nr. 128769/17.12.2021

Având în vedere:

- Procesul-verbal de control al ISU B-IF nr. 128769/17.12.2021
- Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 nr. 122585/21.01.2022;
- Raportul de Specialitate al Direcției Generale de Poliție Locală nr. DEPL20/21.01.2022;
- Avizul Comisiei Resurse umane, protecție socială, muncă, sănătate și familie.

În conformitate cu prevederile:

- O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată;
- Legea 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G.R 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu;
- Dispoziții generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență, aprobate prin Ordinul M.A.I 712/2005, modificate și completate prin Ordinul M.A.I 786/2005;
- art. 139, alin. (1) și alin. (3), art.140, alin. (1), art. 166, alin. (2) și art. 243, alin. (1), lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă desemnarea și responsabilizarea factorilor de conducere din cadrul societăților aflate în subordinea Consiliului Local Sector 5 și serviciilor/direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, în vederea remedierii deficiențelor constatate prin Procesul-verbal de control al I.S.U B-IF nr. 128769/17.12.2021, conform Anexei 1.

Art. 2 – Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate, Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5, Direcția Administrativă, Serviciul Evidență Acte Administrative, Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” al Sectorului 5, S.C Economat Sector 5 S.R.L, Direcția Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ROMÂNIA
PRIMAR
CRISTIAN-VICTOR PIEDONE POPESCU



AVIZAT
SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 5

Florin MĂNUC




MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Anexa 1 la HCL Sector 5 Nr _____ / _____

Luând în considerare controlul exercitat în perioada **06-17.12.2021** privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă, de către reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov la sediul Sectorului 5 al Municipiului București din Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11 precum și la societățile subordonate Consiliului Local Sector 5, respectiv Direcția Impozite și Taxe Locale, Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, S.C Economat Sector 5 S.R.L și ținând cont de constatările inspectorilor care au desfășurat activitatea de control, respectiv organizatorice, de pregătire, constructive și tehnice, se responsabilizează cu remedierea deficiențelor constatate prin întreprinderea de măsuri concrete și imediate pentru înlăturarea oricăror pericole potențial generatoare de riscuri, următoarele persoane aflate în conducerea societăților sau serviciilor/direcțiilor aparatului de specialitate:

1. Director Executiv **Direcția Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5** - Perniu Ionuț, pentru neregurile **constructive** de la Cap. III – pct. 1, 2, 3, **tehnice** de la Cap. IV - pct. 1,2,3,4,5,6 ;
2. Administrator Special **S.C Economat Sector 5 S.R.L** – Manole Ciprian, pentru neregurile **organizatorice** de la Cap. I – pct. 2, 4,5,6,7, **pregătire** de la Cap. II – pct. 1, **constructive** de la Cap. III – pct. 1, **tehnice** de la Cap. IV - pct. 1,2,3,4 ;
3. Director Executiv **Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” al Sectorului 5** – Voicu Silviu, pentru neregurile **tehnice** de la Cap. IV – pct. 2 ;
4. Director Executiv **Direcția Administrativă** Pintileasa Bogdan pentru neregurile **organizatorice** de la Cap. I – pct. 3, **constructive** de la Cap. III – pct. 2, **tehnice** de la Cap. IV - pct. 4,7,8,9 ;
5. Director Executiv **Direcția Dispecerat, Situații de Urgență și Poliția Animalelor** Barbărasă Ciprian pentru neregurile **organizatorice** de la Cap. I – pct. 1, **pregătire** de la Cap. II – pct. 1,2, **tehnice** de la Cap. IV - pct. 2 ;


CRISTIAN VICTOR PIEDONE POPESCU



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
SECTORUL 5
Cabinet Primar

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București
Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18
Fax: 021.314.49.90

Cod fiscal: 4433953
Site: www.sector5.ro
E-mail: primarie@sector5.ro

Nr. 182585 / 21.01.2022

REFERAT DE APROBARE


Luând în considerare controlul exercitat în perioada **06-17.12.2021** privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă, de către reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov la sediul Sectorului 5 al Municipiului București din Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11 precum și la societățile subordonate Consiliului Local Sector 5, respectiv Direcția Impozite și Taxe Locale, Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, S.C Economat Sector 5 S.R.L;

Având în vedere constatările inspectorilor care au desfășurat activitatea de control, respectiv organizatorice, de pregătire, constructive și tehnice;

Ținând cont de faptul că trebuie informat cât mai urgent Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov cu privire la modul în care au fost remediate deficiențele constatate și măsurile concrete și imediate întreprinse pentru înlăturarea oricăror pericole potențial generatoare de riscuri;

Față de cele expuse mai sus supun spre analiză și dezbatere *Informarea și responsabilizarea factorilor de conducere din cadrul societăților subordonate Consiliului Local și serviciilor/direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate, în vederea remedierii deficiențelor constatate prin Procesul-verbal de control al I.S.U B-IF nr. 128769/17.12.2021.*

PRIMAR
CRISTIAN-VICTOR PIEDONE POPESCU





MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTORUL 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București
Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 Fax: 021.314.49.90
Tel Dispecerat: 021. 312.28.81

Cod fiscal: 4433953
Site: www.sector5.ro
E-mail: primarie@sector5.ro

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ

Nr. NSPL 20 / 21.01.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 122585 / 21.01.2022 al Domnului Primar Cristian-Victor Piedone Popescu urmare controlului exercitat în perioada **06-17.12.2021** privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă, de către reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov la sediul Sectorului 5 al Municipiului București din Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11 precum și la societățile subordonate Consiliului Local Sector 5, respectiv Direcția Impozite și Taxe Locale, Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, S.C Economat Sector 5 S.R.L, având în vedere constatările inspectorilor care au desfășurat activitatea de control, respectiv organizatorice, de pregătire, constructive și tehnice, ținând cont de faptul că trebuie informat cât mai urgent Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov cu privire la modul în care au fost remediate deficiențele constatate prin măsuri concrete și imediate privind înlăturarea oricăror pericole potențial generatoare de riscuri;

Față de cele expuse mai sus supun spre dezbateră și aprobare *Informarea și responsabilizarea factorilor de conducere din cadrul societăților subordonate Consiliului Local și serviciilor/direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate, în vederea remedierii deficiențelor constatate prin Procesul-verbal de control al I.S.U B-IF nr. 128769/17.12.2021.*

DIRECTOR GENERAL
DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ
Florin CHIORAN



-Piete - ierexan Valentin

IGSU - CONTROL

12/17/21, 1:10 PM

AvanDoc 9.10.1.202110111823 - Server: -- Versiune BD: 1.21.04

Navigation icons: back, forward, search, refresh, zoom (100%), save, print, find | Next

	Judetul Bucuresti Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti Adresa: Strada FABRICA DE CHIBRITURI, Nr. 9-11 17-12-2021 13:09	Cod fiscal: 4433953 Înregistrat de: Cabinet Primar
Bon de înregistrare		
Numar înregistrare:	128769	Data: 17.12.2021
Tip document:	Intrare - proces verbal	
Descriere conținut:	Proces Verbal de control ISU in atenia PSS, Institutii subordonate CL5 si companii ale CL5	
Proveniență / Destinatari:	ISU-BIF	
Adresă:	Calea 13 SEPTEMBRIE, Nr. 135	
Număr file:		
Termen soluționare:	16.01.2022	
Cod bare:		

PROCÈS VERBAL DE CONTROL

Încheiat astăzi, 17.12.2021, cu prilejul controlului privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă, executat potrivit prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesionale.

SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI:

PRIMĂRIA SECTORULUI 5 – Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, București:

- SEDIU/BIROURI - S+P+Mez+3E+4Eparțial, Sc = 3000 m², Sd = 12082,40 m², nr. max.im de utilizatori 766, (A-2286/18-SU-BIF-A din 14.09.2018 – Proprietar S.C. TATI GRUP S.R.L.);

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE:

- Str. Mihail Sebastian nr.23, sector 5, București;
- Str. Mihail Kogălniceanu nr.8, sector 5, București;
- Piața Națiunile Unite nr.3-5, sector 5, București;
- Calea 13 Septembrie nr.108-112, bl. 52-54, lot 1, sector 5, București – D+P, Sc=768,73 m² (A-126/21/SU/B-IF-AUZ din 17.05.2021) ;

UNITATEA
CONTROLATĂ

CENTRUL CULTURAL ȘI DE TINERET „ȘTEFAN IORDACHE” AL SECTORULUI 5 - Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, București (254 m²) ;

CLĂDIRE MULTIFUNCȚIONALĂ – SPAȚII ADMINISTRATIVE ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR-CLĂDIRE TATI 4-Str. Fabrica de Chibrituri nr. 7-9, sector 5, București – D+P+1E, Sd=1.673,25 m² (A – 633/20/SU/B-IF-AUZ din 26.01.2021) ;

S.C. ECONOMAT S.R.L. :

- Sediul central administrativ – P-ta Națiunile Unite nr. 3-5;
- Economat Cotroceni – str. Sf. Elefterie nr. 51;
- Economat Ferentari – cal. Ferentari nr. 140;
- Economat Rahova – sos Alexandriei nr. 3-5;
- Piața Ferentari – cal. Ferentari nr. 140, în conservare;
- Piața G. Coșbuc – în conservare;
- Economat G. Coșbuc – în conservare

ADMINISTRATOR
/ CONDUCĂTOR

Primar: CRISTIAN VICTOR PIEDONE POPESCU

ADRESA

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

**NUMĂR DE
ÎNREGISTRARE
DIN REGISTRUL
COMERȚULUI**

C.I.F. 4433953

**DESFĂȘURAT
ÎN PERIOADA**

06-17.12.2021

INSPECTORI

**Mr. Sîrbu Veronica
Cpt. Iordache Robert
Cpt. Mircea Andrei
P.A.S. Petre Octavian**

**PARTICIPANȚI DIN
PARTEA UNITĂȚII
CONTROLATE**

**BOGDAN PINTILEASA – Director Executiv Adiministrativ
CIPRIAN BARBĂRASĂ – Director Direcția Dispecerat si Situații de
Urgență
VOICU ROBERT – Consilier Primar
GHITĂ GEORGE – Consilier Voluntar**

LOCUL ȘI DATA

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București – 17.12.2021

I. ACTE NORMATIVE APLICABILE

- Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată;
- Legea nr. 481/08.11.2004 privind protecția civilă, modificată și completată de Legea nr. 212/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 554 din 22 iulie 2008;
- Legea nr. 422/18.07.2001 privind protejarea monumentelor istorice;
- Legea nr. 252/10.06.2003 privind Registrul Unic de Control;
- O.G. nr. 2/12.07.2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.15/2005;
- H.G.R. nr.1492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste;
- H.G.R. nr. 537/06.06.2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor;
- H.G.R. nr. 642/29.06.2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităților administrativ teritoriale, instituțiilor publice și operatorilor economici din punct de vedere al protecției civile, în funcție de tipurile de risc specifice;
- H.G.R. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu;
- Regulament de planificare, organizare, pregătire și desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență executate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și structurile subordonate, aprobat prin Ordinul M.A.I. nr. 89/18.06.2013;
- Norme generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul M.A.I. nr 163/2007;
- Norme privind organizarea și asigurarea activității de evacuare în situații de urgență, aprobate prin Ordinul M.A.I. nr. 1184/2006;
- Dispoziții generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență, aprobate prin Ordinul M.A.I. nr. 712/2005, modificate și completate prin Ordinul M.A.I. nr. 786/2005;
- Dispoziții generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcții și instalațiile aferente, aprobate prin Ordinul M.A.I. nr. 166/27.07.2010;
- Dispoziții generale de apărare împotriva incendiilor la spații și construcții pentru birouri, aprobate prin Ordinul M.A.I. nr. 262/02.12.2010;
- Norme metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă, aprobate prin Ordinul M.A.I. nr. 129/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispoziții generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcări electrostatice, D.G.–P.S.I. 004/2001, aprobate prin Ordinul M.I. nr. 108/01.08.2001;
- Normativ de siguranță la foc a construcțiilor, Indicativ P.118/1999, aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. nr. 27/N din 07.04.1999 (act normativ de referință în părțile aplicabile);
- Normativ privind criteriile de performanță specifice scârilor și rampelor pentru circulația pietonală în construcții, Indicativ NP 063–02, aprobat prin Ordinul M.T.C.T. nr. 1994/13.12.2002 (act normativ de referință în părțile aplicabile);
- Ghid privind proiectarea scârilor și rampelor la clădiri, Indicativ GP 089/2003, aprobat prin Ordinul M.T.C.T. nr. 100/10.12.2004 (act normativ de referință în părțile aplicabile);
- Norme Tehnice privind proiectarea și executarea adăposturilor de protecție civilă în cadrul construcțiilor noi, aprobate prin Decizia Primului Ministru, nr. 177/22.11.1999 (act normativ de referință în părțile aplicabile);
- Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de ventilare și climatizare, Indicativ I.5/2010, aprobat prin Ordinul M.D.R.T. nr. 1659/22.06.2011 (act normativ de referință în părțile aplicabile);
- Norme tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, nr. 5/05.02.2009, modificate și completate prin Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, nr. 19/06.07.2010;
- Normative pentru proiectarea și executarea, respectiv pentru exploatarea instalațiilor sanitare, Indicative 1.9/1994 și 1.9-1/1996 (acte normative de referință în părțile aplicabile);

- Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de stingere a incendiilor, Indicativ NP 086/2005, aprobat prin Ordinul M.T.C.T. nr. 217/17.02.2005 (act normativ de referință în părțile aplicabile);
- Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Indicativ P.118/2-2013 partea a II-a instalații de stingere, aprobat prin Ordinul M.D.R.A.P. nr. 2463 din 2013, cu modificările și completările ulterioare;
- Normative pentru proiectarea și executarea, respectiv pentru exploatarea instalațiilor de încălzire, Indicative I.13/2015 (act normative de referință în părțile aplicabile);
- Normativ privind proiectarea și executarea instalațiilor interioare de curenți slabi aferente clădirilor civile și de producție, Indicativ I.18/1-01 (act normativ de referință în părțile aplicabile);
- Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor de semnalizare a incendiilor și a sistemelor de alarmare contra efracției din clădiri, Indicativ I.18/2-2002 (act normativ de referință în părțile aplicabile);
- Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Indicativ P.118/3-2015 partea a III-a instalații de detectare, semnalizare și avertizare aprobat prin Ordinul M.D.R.A.P. nr. 364 din 2015, cu modificările și completările ulterioare;
- Norme metodologice privind elaborarea planurilor de urgență în caz de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase, aprobate prin Ordinul M.A.I. nr. 647/16.05.2005;
- Criterii de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, aprobate prin Ordinul M.A.I. nr. 96/2016;
- Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice la consumatori, cu tensiunea până la 1000V c.a. și 1500 V c.c. - Indicativ I7/2002 (act normativ de referință în părțile aplicabile);
- Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, Indicativ I.7/2011, aprobat cu Ordinul M.D.R.T. nr. 2741/01.11.2011 (act normativ de referință în părțile aplicabile);
- Norme tehnice pentru ignifugarea materialelor și produselor combustibile din lemn și textile utilizate în construcții, Indicativ C.58/1996, aprobate prin Ordinul M.L.P.A.T. nr. N.24/N din 03.04.1996 (act normativ de referință în părțile aplicabile);
- Manual privind exemplificări, detalieri și soluții de aplicare a prevederilor Normativului P.118/1999 "Siguranța la foc a construcțiilor", Indicativ MP 008/2000, aprobat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 31/N din 22.05.2000 (act normativ de referință în părțile aplicabile);
- Ghid de proiectare, execuție și exploatarea centralelor termice mici, Indicativ GP 051/2000 (act normativ de referință în părțile aplicabile);
- Normativ pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea și postutilizarea stațiilor de distribuție a carburanților la autovehicule, Indicativ NP 004/2003, aprobat prin Ordinul M.T.C.T., nr. 89/26.01.2004, revizuit și comasat cu Normativul NP 004-1/1999 în baza Ordinului M.T.C.T., nr. 174/15.02.2005, modificat și completat cu Ordinul M.T.C.T., nr. 1395/26.07.2006;
- Metodologie privind identificarea, evaluarea și controlul riscurilor de incendiu, aprobată cu Ordinul M.I.R.A., nr. 210/2007;
- Alte prescripții tehnice, coduri, eurocoduri, standarde sau reglementări aplicabile.

II. CONSTATĂRI

Nr. crt	Nereguli	Locul/ Locurile de manifestare	Baza legală încălcată	Soluționată	Nesoluționată	Baza legală de sancționare	Cuantum
I	ORGANIZATORICE						
1.	Nu au fost întocmite documentele de organizare a apărării împotriva incendiilor (decizie numire cadru tehnic PSI, decizie privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență)	PRIMĂRIA SECTORULUI 5-sediu	Art. 19 lit. a) din Legea 307/2006, republicată	-	X	Art. 45/IV/lit d din Legea 307/2006, republicată	5001-10000 lei
2.	Nu au fost prezentate documentele de organizare a apărării împotriva incendiilor (decizii, dispoziții, fișele obiectivului, etc), verificări tehnice periodice la instalațiile utilitare (PRAM).	SC ECONOMAT SECTOR 5 SRL- toate locațiile	Art. 19, lit. d) din Legea 307/2006, republicată	-	X	HGR 537/2007 1/III/b)	1000-2500 lei
3.	Nu au fost prezentate documentele verificărilor tehnice periodice a instalațiilor cu rol de protecție la incendiu (hidranți interiori, trape de evacuare a fumului și gazelor fierbinți - desfumare, detectare semnalizare și avertizare incendiu	PRIMĂRIA SECTORULUI 5-sediu	Art. 19, lit. d) din Legea 307/2006, republicată	-	X	HGR 537/2007 1/III/b)	1000-2500 lei
4.	Nu s-au realizat lucrările de mentenanță/verificare a instalațiilor cu rol de protecție la incendiu a construcțiilor(hidranți	SC ECONOMAT SRL SECTOR 5 SRL- toate locațiile	Art. 62, 129, 135 din OMAI 163/2007	-	X	HGR 537/2007 1/III/p)	1000-2500 lei

	interiori/exteriori, detecție semnalizare incendiu, desfumare)						
5.*	Nu s-a solicitat și obținut autorizația de securitate la incendiu prevăzută de lege în urma modificărilor/schimbărilor de destinație survenite asupra unor spații.	SC ECONOMAT SRL SECTOR 5 SRL - toate locațiile	Art. 19, lit. c) coroborat cu art. 30 ¹ din Legea 307/2006, republicată	-	X	Art. 45, pct.V, lit. b) din Legea 307/2006, republicată	20.000-50.000 lei
6.	Nu s-au întocmit registrele de control pentru sistemele și instalațiile cu rol de protecție împotriva incendiilor.	SC ECONOMAT SRL SECTOR 5 SRL – toate locațiile	Art. 142, Anexa 7 din OMAI 163/2007	-	X	HGR 537/2007 1/IV/m)	2500-5000 lei
7.	În actele de transmitere temporară a dreptului de folosință a bunurilor imobile nu sunt prevăzute în mod expres răspunderile ce le revin părților în ceea ce privește apărarea împotriva incendiilor,	SC ECONOMAT SRL SECTOR 5 SRL – toate locațiile	Art. 9 legea 307/2006, republicată	-	X	Art. 45/II/c) legea 307/2006 republicată	500-1000 lei
II PREGĂTIRE							
1.	Nu s-au executat controale proprii periodice, în scopul depistării și cunoașterii oricăror stări de pericol care pot favoriza producerea ori dezvoltarea incendiilor, finalizate prin rapoarte/documente scrise, iar constatările/deficiențele rezultate din teren, măsurile și deciziile adoptate în urma controalelor să fie aduse la cunoștință conducerii/tuturor persoanelor implicate.	PRIMĂRIA SECTORULUI 5-sediu SC ECONOMAT SRL SECTOR 5 SRL – toate locațiile	Art. 5, lit. e), art. 149 din OMAI 163/2007	-	X	HGR 537/2007 1/II/e)	500-1000 lei
2.	Nu se efectuează exerciții de evacuare/alarmare/intervenție în caz de incendiu/cutremur cu personalul propriu, nu se finalizează prin documente scrise (rapoarte).	PRIMĂRIA SECTORULUI 5	Art. 107, lit.e), Art.147 din OMAI 163/2007,	-	X	HGR 537/2007 1/3/b)	1000-2500 lei
III CONSTRUCTIVE							
1.	Unele uși de pe traseele căilor de evacuare se deschid contrar fluxului de evacuare a persoanelor.	DITL Piața Națiunile Unite SC ECONOMAT SRL SECTOR 5 SRL – Cotroceni, Piața Națiunile Unite	Art. 2.6.16 din P 118/99 coroborat cu art. 110 din OMAI 163/2007	-	X	HGR 537/2007 1/III/t)	1000-2500 lei
2.	Unele uși cu rol de etanșare în caz de incendiu nu au montat sistemul de autoînchidere.	PRIMĂRIA SECTORULUI 5- Sediul(subsol), DITL 13 Septembrie	Art. 50,51,107 din OMAI 163/2007	-	X	HGR 537/2007 1/III/n)	1000-2500 lei
3.	Unele spații nu îndeplinesc cerința esențială de securitate la inceniu din cauza depozitării unor materiale combustibile și a separării necorespunzătoare între spațiile cu grad diferit de pericol de incendiu, sunt amenajate spații de depozitare a unor materiale combustibile cu suprafața mai mare de 36mp, fără a se asigura măsurile de securitate la incendiu necesare (trape de evacuare a-fumului și gazelor fierbinți), fiind	DITL 13 Septembrie, parter	Art. 38, art. 92 pct. (1) din OMAI 163/2007	-	X	HGR 537/2007 1/5/d)	5000-10.000 lei

	astfel depășită densitatea sarcinii termice.						
IV	TEHNICE						
1.	Iluminatul de siguranță pentru marcarea hidranților interiori de incendiu, căilor de evacuare, respectiv continuarea lucrului/intervenție nu este montat în totalitate.	DITL Piața Națiunile Unite SC ECONOMAT SECTOR 5 SRL – Cotroceni, Piața Națiunile Unite	Art. 7.23.2, lit. b), pct. 6, Art. 7.23.2, lit. b), pct. 2, Art. 7.23.2, lit. a), Art. 7.23.2, lit. b), pct. 1 din I7/2011 coroborat cu Art. 66 din OMAI 163/2007	-	X	HGR 537/2007 1/III/u)	1000- 2500 lei
2.	Gabaritele unor căi de evacuare sunt îngustate din cauza depozitării unor bunuri materiale.	PRIMĂRIA SECTORULUI 5- Sediu(et.2, parter,subsol), GRĂDINIȚĂ TATI 4, CENTRUL CULTURAL ȘTEFAN IORDACHE, SC ECONOMAT SRL SECTOR 5 SRL – Rahova, DITL Sebastian, DITL Kogălniceanu, DITL 13 Septembrie, Piața Națiunile Unite	Art. 110 pct. (1) din OMAI 163/2007	-	X	HGR 537/2007 1/III/t)	1000- 2500 lei
3.	Centrala de detecție, semnalizare, alarmare în caz de incendiu nu funcționează la parametrii la care a fost proiectată și realizată.	SC ECONOMAT SECTOR 5 SRL – Ferentari DITL Kogălniceanu, DITL 13 Septembrie	Art. 62, 129, 135 din OMAI 163/2007	-	X	HGR 537/2007 1/III/p)	1000- 2500 lei
4.	Se exploatează instalații electrice cu contacte imperfecte la conexiuni și legături, cabluri supuse șocului mecanic, doze fără capac, prize defecte și corpuri de iluminat de tip incandescent fără globuri de protecție.	PRIMĂRIA SECTORULUI 5-Sediu, GRĂDINIȚĂ TATI 4, SC ECONOMAT SECTOR 5 SRL – Ferentari, Cotroceni, DITL Sebastian, DITL Kogălniceanu, DITL 13 Septembrie, DITL Piața Națiunile Unite	Art. 81, pct. (2) din OMAI 163/2007	-	X	HGR 537/2007 1/I/a)	100- 500 lei
5.	Nu s-au realizat lucrările de ignifugare/termoprotejare a materialelor de construcție: rafturile aferente spațiilor de arhivare, etc.	DITL 13 Septembrie	Art. 90 din OMAI 163/2007	-	X	HGR 537/2007 1/III/o)	1000- 2500 lei
6.	Nu se asigură accesul, sau este îngreunat, la unii hidranți interiori de incendiu/mijloacele de primă intervenție(stingătoare), din cauza depozitării unor bunuri materiale în dreptul acestora.	DITL Kogălniceanu, DITL 13 Septembrie	Art. 111, pct. (1), lit. d) din OMAI 163/2007	-	X	HGR 537/2007 1/III/m)	1000- 2500 lei
7.	În centrala termică sunt depozitate materiale combustibile care nu au legatura cu buna funcționare a acesteia.	PRIMĂRIA SECTORULUI 5-Sediu, Corp C6-parter,	Art. 82, 83 din OMAI 163/2007	-	X	HGR 537/2007 1/IV/a)	2500- 5000 lei

8	Sub casele de scări sunt depozitate materiale combustibile.	PRIMĂRIA SECTORULUI 5-Sediul, Corp C6-parter,	Art. 110, pct. (2) din OMAI 163/2007	-	X	HGR 537/2007 1/III/k)	1000- 2500 lei
9	Unii dintre senzorii de fum aferenți instalației de detecție, semnalizare, alarmare în caz de incendiu nu erau montați sau erau acoperiți cu capace.	PRIMĂRIA SECTORULUI 5-Sediul, Corp C1	Art. 41 lit.e), art. 62 din OMAI 163/2007	-	X	HGR 537/2007 1/III/p)	1000- 2500 lei
V	PRIVIND SERVICIUL PRIVAT PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ						
VI	NEREGULI NESOLUȚIONATE CARE AU FOST CONSTATATE CU PRILEJUL CONTROALELOR ANTERIOARE						

***NOTA: Neregula mentionata la pct I alin 5 intră sub incidența OUG 80/2021 pentru modificarea Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.**

Activități de informare preventivă și alte activități desfășurate pe timpul controlului

1. Activități desfășurate

Nr. crt.	Tipul de activitate	Subiect (rise) abordat	Grup țintă	Număr participanți	Observații
1.	Instruire	Cutremur, incendiu	Adulți	15	
2.	Analiză cu factorii de conducere	incendiu	Adulți	1	
Concluzii privind activitățile desfășurate					

2. Materiale diseminate

Nr. crt.	Tipul de material	Denumirea	Risc abordat	Forma de prezentare	Număr de exemplare	Observații

3. Asistență tehnică

III. Sancțiuni aplicate:

Nr. crt.	Persoană sancționată	Neregula sancționată (se consemnează poziția din tabelul II - Constatări)	Serie/nr. PVCSC	Sancțiuni		
				Principale		Complementare
				Tipul sancțiunii	Valoare amendă (lei)	
1.	SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI	I.1.		avertisment		-
2.		I.2.		avertisment		-
3.		I.3.		avertisment		-
4.		I.4.		avertisment		-
5.		I.6.		avertisment		-
6.		I.7.		avertisment		-
7.		II.1.		avertisment		-
8.		II.2.		avertisment		-
9.		III.1.		avertisment		-
10.		III.2.		avertisment		-
11.		III.3.		avertisment		-
12.		IV.1.		avertisment		-
13.		IV.2.		avertisment		-
14.		IV.3.		avertisment		-
15.		IV.4.		avertisment		-
16.		IV.5.		avertisment		-
17.		IV.6.		avertisment		-
18.		IV.7.		avertisment		-
19.		IV.8.		avertisment		-
20.		IV.9.		avertisment		-

Cu privire la modul în care au fost remediate deficiențele constatate va fi informat, în scris, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov, cât mai urgent.

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 2 exemplare, din care:

- un exemplar la INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ‘DEALUL SPIRII’ BUCUREȘTI - ILFOV;
- un exemplar la SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

REPREZENTANȚII INSPECTORATULUI
PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ‘DEALUL SPIRII’
BUCUREȘTI - ILFOV

REPREZENTANTUL
OPERATORULUI ECONOMIC /
INSTITUȚIEI

Mr.


SÎRBU VERONICA - 4860

PRIMAR SECTOR 5
CRISTIAN VICTOR PIEDONE POPESCU

Cpt.


MIRCEA ANDREI - 4765

PAS


PETRE OCTAVIAN - 4145

Nr. Înregistrare: 1092050/17.12.2021

Nr. Înregistrare: 128769/17.12.2021