

## HOTĂRÂRE

Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți a 94 obiective de investiții  
pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe

Având în vedere

- Raportul de specialitate nr. 5425/ 18.01.2018 al Direcției Generale Operațiuni, precum și Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5
- Raportul Comisiei de buget, finanțe, taxe locale, fonduri europene și alte activități economice și al Comisiei de urbanism, lucrări publice, administrarea teritoriului, domeniului public și patrimoniului, fond funciar

Ținând cont de :

- HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare
- OUG 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

## CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

### HOTĂRĂȘTE :

**Art. 1** Se aprobă indicatorii tehnico-economici prevăzuți în Anexa 2 pentru reabilitarea termică a 94 imobile, cuprinse în Anexa 1.

**Art. 2.** Anexa 1 și Anexa 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 3** Finanțarea investițiilor se asigură de la bugetul local al Sectorului 5, de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice, Fondurilor Europene sau din alte surse de finanțare legal constituite.

**Art. 4** Primarul Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ  
p. SECRETAR SECTOR  
DIRECTOR GENERAL  
FLORINA DRAGNEA

PREȘEDINTE SEDINȚĂ  
MATEI GEORGE



Nr. crt.	Obiectivul de Investiții	Valoarea totală a lucrărilor de	Valoare construcții - montaj (C + M)
1	Sos. Alexandriei nr. 2 bl. PC1	1.725.323,77	1.309.582,94
2	Sos. Alexandriei nr. 4 bl. L1	1.508.037,26	1.127.361,87
3	Sos. Alexandriei nr. 6 bl. L2	1.508.172,25	1.127.472,95
4	Sos. Alexandriei nr. 7 bl. 1	1.113.315,81	839.874,63
5	Sos. Alexandriei nr. 9A bl. 5bis	569.933,52	415.762,21
6	Sos. Alexandriei nr. 11 bl. C11	3.983.740,20	3.037.952,00
7	Sos. Alexandriei nr. 18 bl. L5 sc. A	1.530.480,67	1.145.831,23
8	Sos. Alexandriei nr. 18 bl. L5 sc. B	1.593.612,17	1.216.169,49
9	Sos. Alexandriei nr. 20 bl. L6 sc. A	1.519.576,64	1.136.858,66
10	Sos. Alexandriei nr. 20 bl. L6 sc. B	1.495.744,72	1.136.264,30
11	Sos. Alexandriei nr. 22 bl. PC6	1.733.101,74	1.315.990,34
12	Sos. Alexandriei nr. 72 bl. L10	2.100.768,49	1.605.363,51
13	Sos. Alexandriei nr. 76 bl. PC8	2.011.756,75	1.520.392,01
14	Sos. Alexandriei nr. 78 bl. PC9	2.128.931,84	1.617.874,63
15	Sos. Alexandriei nr. 80 bl. L21	2.103.699,62	1.607.770,46
16	Sos. Alexandriei nr. 82 bl. L22	2.100.532,28	1.605.164,17
17	Sos. Alexandriei nr. 84 bl. L23	2.115.993,54	1.615.724,74
18	Sos. Alexandriei nr. 86 bl. L24	2.066.407,69	1.577.817,86
19	Sos. Alexandriei nr. 88 bl. PC10	2.150.341,10	1.637.402,23
20	Sos. Alexandriei nr. 94 bl. PC11	2.686.565,46	2.032.530,19
21	Sos. Alexandriei nr. 98 bl. L27	2.143.169,00	1.640.057,82
22	Al. Livezilor nr. 8 bl. 24	1.124.857,70	846.948,80
23	Al. Livezilor nr. 11 bl. 21	1.139.638,61	859.111,52
24	Al. Livezilor nr. 12 bl. 30	1.623.562,97	1.235.192,84
25	Al. Livezilor nr. 16 bl. 31	976.068,60	724.515,17
26	Al. Livezilor nr. 18 bl. 1	976.068,60	724.515,17
27	Al. Livezilor nr. 20 bl. 2	1.635.176,55	1.244.749,27
28	Al. Livezilor nr. 23 bl. 12	1.139.638,61	859.111,52
29	Al. Livezilor nr. 27 bl. 10	1.636.418,21	1.245.772,88
30	Al. Livezilor nr. 29 bl. 7	1.390.126,30	1.043.102,55
31	Al. Livezilor nr. 35 bl. 5 sc. 1,2,3	1.636.232,33	1.245.618,03
32	Al. Livezilor nr. 37 bl. 4 sc. 1,2	1.090.204,58	818.432,00
33	Al. Livezilor nr. 37 bl. 4, sc. 3	527.376,17	434.148,47
34	Al. Livezilor nr. 45 bl. 39	861.102,66	635.991,17
35	Str. Progresul nr. 53 bl. 5 (toate scarile)	4.578.384,61	3.528.695,96
36	Al. Bacau nr. 1 bl. B1	2.184.448,90	1.653.847,30
37	Al. Bacau nr. 2 bl. H2	833.338,76	611.266,45
38	Al. Bacau nr. 3 bl. H3	1.165.761,59	880.523,53
39	Al. Bacau nr. 7 bl. H1	1.004.904,11	748.152,24
40	Str. Cobadin nr. 4 bl. P24 sc. 1,2	3.005.618,48	2.299.407,69
41	Str. Iacob Andrei nr. 1 bl. Z19	1.008.879,88	764.564,66
42	Str. Iacob Andrei nr. 21 bl. Z9	509.302,47	366.940,44
43	Str. Iacob Andrei nr. 23 bl. 2	1.132.531,57	853.179,65
44	Str. Iacob Andrei nr. 42 bl. 10	1.174.575,21	887.821,34
45	Str. Iacob Andrei nr. 44 bl. 11	1.009.651,64	752.111,19
46	Str. Iacob Andrei nr. 46 bl. 1	1.157.287,20	873.550,23
47	Str. Pecineaga nr. 3 bl. 28A	1.253.664,84	944.047,94
48	Str. Pecineaga nr. 4 bl. 23A	983.447,96	737.612,06
49	Str. Pecineaga nr. 5 bl. 29C	2.509.474,12	1.920.115,31
50	Str. Pecineaga nr. 7 bl. 25	2.593.230,89	1.989.708,59
51	Str. Pecineaga nr. 9 bl. 26	2.566.349,12	1.967.588,47
52	Str. Pecineaga nr. 10 bl. 17C sc. 1	848.474,08	633.372,03
53	Str. Pecineaga nr. 10 bl. 17C sc. 2	824.786,72	632.896,62
54	Str. Pecineaga nr. 81 bl. 46	1.818.962,66	1.391.166,93
55	Str. Petre Ispirescu nr. 7 bl. 41 sc.2	903.126,97	672.118,50



56	Str. Vicina nr. 1 bl. 32	3.819.510,78	2.908.023,21
57	Str. Zamfir Olaru nr. 2A bl. 79 sc. A	1.396.953,09	1.055.474,71
58	Str. Zamfir Olaru nr. 2A bl. 79 sc. B	1.406.855,20	1.081.984,14
59	Cal. Rahovei nr. 286 bl. 1	1.083.236,66	806.985,35
60	Cal. Rahovei nr. 295 bl. 72 sc. 2	1.420.480,22	1.057.600,84
61	Cal. Rahovei nr. 297 bl. 72A	2.261.124,14	1.700.298,89
62	Cal. Rahovei nr. 303 bl. 66 sc. A1	1.919.039,64	1.452.388,53
63	Cal. Rahovei nr. 303 bl. 66 sc. D	1.761.819,41	1.339.878,18
64	Cal. Rahovei nr. 309 bl. 44 sc. 1	1.917.124,25	1.450.812,42
65	Cal. Rahovei nr. 309 bl. 44 sc. 2	1.676.763,43	1.290.666,70
66	Cal. Rahovei nr. 322 bl. 67 sc. 1+3+4	4.237.133,17	3.209.707,16
67	Cal. Rahovei nr. 322 bl. 67 sc. 2	1.367.446,68	1.035.256,79
68	Cal. Rahovei nr. 325 bl. 13 sc. A	1.590.000,13	1.191.647,37
69	Cal. Rahovei nr. 325 bl. 13 sc. B	1.546.549,83	1.174.909,70
70	Cal. Rahovei nr. 325 bl. 13 sc. C	1.569.181,41	1.174.516,34
71	Cal. Rahovei nr. 217 bl. 12 sc. 1	1.475.854,31	1.116.713,08
72	Cal. Rahovei nr. 217 bl. 12 sc. 2	1.479.501,74	1.132.349,98
73	Cal. Rahovei nr. 326 bl. 59 sc. A	1.569.898,80	1.175.106,65
74	Cal. Rahovei nr. 326 bl. 59 sc. B	1.685.319,65	1.296.146,70
75	Cal. Rahovei nr. 327 bl. 11 sc. 2	1.336.459,05	989.520,46
76	Cal. Rahovei nr. 332-334 bl. 43/43B	5.835.633,79	4.420.058,52
77	Cal. Rahovei nr. 336 bl. 43A	1.420.905,41	1.062.624,27
78	Cal. Rahovei nr. 338 bl. 37	4.211.529,22	3.210.030,24
79	Cal. Rahovei nr. 352 bl. 20A sc. 1+2	3.174.219,30	2.404.775,95
80	Cal. Rahovei nr. 352 bl. 20B sc. 1+2	3.225.042,85	2.455.110,68
81	Cal. Rahovei nr. 356 bl. 16 sc. 1+2	4.212.636,37	3.210.353,45
82	Cal. Rahovei nr. 360 bl. 10A	3.316.297,87	2.518.111,05
83	Str. Mihail Sebastian nr. 5 bl. S34 sc. 1	1.447.074,44	1.115.606,68
84	Str. Mihail Sebastian nr. 5 bl. S34 sc. 2	1.398.008,87	1.056.343,48
85	Str. Mihail Sebastian nr. 5 bl. S34 sc. 3	1.406.977,02	1.082.084,39
86	Str. Mihail Sebastian nr. 11 bl. S30 sc. 1, 2	2.793.684,09	2.136.349,28
87	Str. Mihail Sebastian nr. 15 bl. S20	1.521.452,28	1.149.536,14
88	Str. Mihail Sebastian nr. 104 bl. V89	2.676.199,15	2.037.911,60
89	Str. Mihail Sebastian nr. 110 bl. V86 sc. 1,2	3.646.566,58	2.806.864,33
90	Str. Mihail Sebastian nr. 110 bl. V86 sc. 3	1.823.776,33	1.406.909,55
91	Str. Mihail Sebastian nr. 112 bl. V85	1.534.938,21	1.165.926,95
92	Str. Mihail Sebastian nr. 116 bl. 1/2 sc. 1/2	3.261.196,23	2.493.782,18
93	Str. Mihail Sebastian nr. 133 bl. V30 sc. 1	1.677.378,14	1.266.081,59
94	Str. Mihail Sebastian nr. 136A bl. V91	4.648.978,49	3.577.820,40
<b>TOTAL</b>		<b>178.464.624,42</b>	<b>135.511.382,69</b>

CONTRASEMNEAZĂ  
p SECRETAR SECTOR  
DIRECTOR GENERAL  
FLORINA DRAGNEA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

MATEI GEORGE



**Indicatorii tehnico-economici  
ai obiectivelor de investiții : reabilitarea termică a unui număr de 94 imobile  
situate în Sectorul 5**

<b>1. Sos. Alexandriei nr. 2 bl. PC1</b>	
Denumire	Valoare (lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total, din care:	1.725.323,77
construcții - montaj (C + M)	1.309.582,94
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+10
3.2. număr total de apartamente	43
<b>2. Sos. Alexandriei nr. 4, bl. L1</b>	
Denumire	Valoare (lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total, din care:	1.508.037,26
construcții - montaj (C + M)	1.127.361,87
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+10
3.2. număr total de apartamente	39
<b>3. Sos. Alexandriei nr. 6 bl. L2</b>	
Denumire	Valoare ( lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total, din care:	1.508.172,25
construcții - montaj (C + M)	1.127.472,95
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+10
3.2. număr total de apartamente	39
<b>4. Sos. Alexandriei nr. 7 bl. 1</b>	
Denumire	Valoare ( lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total, din care:	1.113.315,81
construcții - montaj (C + M)	839.874,63
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani



3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+4
3.2. număr total de apartamente	20
<b>5. Sos. Alexandriei nr. 9A bl. 5bis</b>	
Denumire	Valoare lei
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total, din care:	569.933,52
construcții - montaj (C + M)	415.762,21
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+4
3.2. număr total de apartamente	10
<b>6. Sos. Alexandriei nr. 11 bl. C11</b>	
Denumire	Valoare ( lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total, din care:	3.983.740,20
construcții - montaj (C + M)	3.037.952,00
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	6 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+4
3.2. număr total de apartamente	80
<b>7. Sos. Alexandriei nr. 18 bl. L5 sc. A</b>	
Denumire	Valoare (lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total, din care:	1.530.480,67
construcții - montaj (C + M)	1.145.831,23
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+10
3.2. număr total de apartamente	39
<b>8. Sos. Alexandriei nr. 18 bl. L5 sc. B</b>	
Denumire	Valoare (lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total, din care:	1.593.612,17
construcții - montaj (C + M)	1.216.169,49
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+10
3.2. număr total de apartamente	39

<b>9. Sos. Alexandriei nr. 20 bl. L6 sc. A</b>	
Denumire	Valoare (lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total, din care:	1.519.576,64
construcții - montaj (C + M)	1.136.858,66
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+10
3.2. număr total de apartamente	39
<b>10. Sos. Alexandriei nr. 20 bl. L6 sc. B</b>	
Denumire	Valoare ( lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total, din care:	1.495.744,72
construcții - montaj (C + M)	1.136.264,30
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+10
3.2. număr total de apartamente	39
<b>11. Sos. Alexandriei nr. 22 bl. PC6</b>	
Denumire	Valoare ( lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total, din care:	1.733.101,74
construcții - montaj (C + M)	1.315.990,34
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+10
3.2. număr total de apartamente	43
<b>12. Sos. Alexandriei nr. 72 bl. L10</b>	
Denumire	Valoare ( lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total, din care:	2.100.768,49
construcții - montaj (C + M)	1.605.363,51
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+10
3.2. număr total de apartamente	44
<b>13. Sos. Alexandriei nr. 76 bl. PC8</b>	
Denumire	Valoare ( lei)
1. Indicatori valorici	



1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,	2.011.756,75
din care:	
construcții - montaj (C + M)	1.520.392,01
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+11
3.2. număr total de apartamente	52
<b>14 Sos. Alexandriei nr. 78 bl. PC9</b>	
Denumire	Valoare (lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,	2.128.931,84
din care:	
construcții - montaj (C + M)	1.617.874,63
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+11
3.2. număr total de apartamente	43
<b>15. Sos. Alexandriei nr. 80 bl. L21</b>	
Denumire	Valoare (lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,	2.103.699,62
din care:	
construcții - montaj (C + M)	1.607.770,46
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+10
3.2. număr total de apartamente	44
<b>16. Sos. Alexandriei nr. 82 bl. L22</b>	
Denumire	Valoare (lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,	2.100.532,28
din care:	
construcții - montaj (C + M)	1.605.164,17
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+10
3.2. număr total de apartamente	44
<b>17. Sos. Alexandriei nr. 84 bl. L23</b>	
Denumire	Valoare (lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,	2.115.993,54
din care:	
construcții - montaj (C + M)	1.615.724,74
2. Indicatori fizici	

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+10
3.2. număr total de apartamente	40
<b>18. Sos. Alexandriei nr. 86 bl. L24</b>	
Denumire	Valoare ( lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total, din care:	2.066.407,69
construcții - montaj (C + M)	1.577.817,86
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+10
3.2. număr total de apartamente	40
<b>19. Sos. Alexandriei nr. 88 bl. PC10</b>	
Denumire	Valoare ( lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total, din care:	2.150.341,10
construcții - montaj (C + M)	1.637.402,23
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+11
3.2. număr total de apartamente	42
<b>20. Sos. Alexandriei nr. 94 bl. PC11</b>	
Denumire	Valoare (lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total, din care:	2.686.565,46
construcții - montaj (C + M)	2.032.530,19
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	6 luni
	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+11
3.2. număr total de apartamente	55
<b>21. Sos. Alexandriei nr. 98 bl. L27</b>	
Denumire	Valoare (lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total, din care:	2.143.169,00
construcții - montaj (C + M)	1.640.057,82
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+10



3.2. număr total de apartamente	44
<b>22. Al. Livezilor nr. 8 bl. 24</b>	
Denumire	Valoare ( lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total, din care:	1.124.857,70
construcții - montaj (C + M)	846.948,80
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+4
3.2. număr total de apartamente	40
<b>23. Al. Livezilor nr. 11 bl. 21</b>	
Denumire	Valoare ( lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total, din care:	1.139.638,61
construcții - montaj (C + M)	859.111,52
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+4
3.2. număr total de apartamente	40
<b>24. Al. Livezilor nr. 12 bl. 30</b>	
Denumire	Valoare ( lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total, din care:	1.623.562,97
construcții - montaj (C + M)	1.235.192,84
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+4
3.2. număr total de apartamente	60
<b>25. Al. Livezilor nr. 16 bl. 31</b>	
Denumire	Valoare ( lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total, din care:	976.068,60
construcții - montaj (C + M)	724.515,17
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+4
3.2. număr total de apartamente	40
<b>26. Al. Livezilor nr. 18 bl. 1</b>	
Denumire	Valoare (lei)

1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,	976.068,60
din care:	
construcții - montaj (C + M)	724.515,17
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+4
3.2. număr total de apartamente	40
<b>27. Al. Livezilor nr. 20 bl. 2</b>	
Denumire	Valoare (lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,	1.635.176,55
din care:	
construcții - montaj (C + M)	1.244.749,27
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+4
3.2. număr total de apartamente	60
<b>28. Al. Livezilor nr. 23 bl. 12</b>	
Denumire	Valoare ( lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,	1.139.638,61
din care:	
construcții - montaj (C + M)	859.111,52
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+4
3.2. număr total de apartamente	40
<b>29. Al. Livezilor nr. 27 bl. 10</b>	
Denumire	Valoare (lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,	1.636.418,21
din care:	
construcții - montaj (C + M)	1.245.772,88
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+4
3.2. număr total de apartamente	40
<b>30. Al. Livezilor nr. 29 bl. 7</b>	
Denumire	Valoare ( lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,	1.390.126,30
din care:	
construcții - montaj (C + M)	1.043.102,55



2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+4
3.2. număr total de apartamente	60
<b>31. Al. Livezilor nr. 35 bl. 5 sc. 1,2,3</b>	
Denumire	Valoare ( lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total, din care:	1.636.232,33
construcții - montaj (C + M)	1.245.618,03
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+4
3.2. număr total de apartamente	60
<b>32. Al. Livezilor nr. 37 bl. 4 sc. 1,2</b>	
Denumire	Valoare (lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total, din care:	1.090.204,58
construcții - montaj (C + M)	818.432,00
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+4
3.2. număr total de apartamente	40
<b>33. Al. Livezilor nr. 37 bl. 4, sc. 3</b>	
Denumire	Valoare ( lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total, din care:	572.376,17
construcții - montaj (C + M)	434.148,47
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+4
3.2. număr total de apartamente	20
<b>34. Al. Livezilor nr. 45 bl. 39</b>	
Denumire	Valoare (lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total, din care:	861.102,66
construcții - montaj (C + M)	635.991,17
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	

3.1. regim de înălțime	S+P+4
3.2. număr total de apartamente	84
<b>35. Str. Progresul nr. 53 bl. 5</b>	
Denumire	Valoare ( lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total, din care:	4.578.384,61
construcții - montaj (C + M)	3.528.795,96
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	6 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+8
3.2. număr total de apartamente	90
<b>36. Al. Bacau nr. 1 bl. B1</b>	
Denumire	Valoare ( lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total, din care:	2.184.448,90
construcții - montaj (C + M)	1.653.847,30
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+4
3.2. număr total de apartamente	80
<b>37. Al. Bacau nr. 2 bl. H2</b>	
Denumire	Valoare ( lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total, din care:	833.338,76
construcții - montaj (C + M)	611.266,45
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+4
3.2. număr total de apartamente	84
<b>38. Al. Bacau nr. 3 bl. H3</b>	
Denumire	Valoare ( lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total, din care:	1.165.761,59
construcții - montaj (C + M)	880.523,53
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+4
3.2. număr total de apartamente	40
<b>39. Al. Bacau nr. 7 bl. H1</b>	



Denumire	Valoare (lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,	1.004.904,11
din care:	
construcții - montaj (C + M)	748.152,24
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+4
3.2. număr total de apartamente	40
<b>40. Str. Cobadin nr. 4 bl. P24 sc. 1,2</b>	
Denumire	Valoare ( lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,	3.005.618,48
din care:	
construcții - montaj (C + M)	2.299.407,69
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	6 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+8
3.2. număr total de apartamente	63
<b>41. Str. Iacob Andrei nr. 1 bl. Z19</b>	
Denumire	Valoare ( lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,	1.008.879,88
din care:	
construcții - montaj (C + M)	764.564,66
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+4
3.2. număr total de apartamente	40
<b>42. Str. Iacob Andrei nr. 21 bl. Z9</b>	
Denumire	Valoare (lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,	509.302,47
din care:	
construcții - montaj (C + M)	366.940,44
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+4
3.2. număr total de apartamente	20
<b>43. Str. Iacob Andrei nr. 23 bl. 2</b>	
Denumire	Valoare ( lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,	1.132.531,57

din care:	
construcții - montaj (C + M)	853.179,65
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+4
3.2. număr total de apartamente	40
<b>44. Str. Iacob Andrei nr. 42 bl. 10</b>	
Denumire	Valoare (lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,	1.174.575,21
din care:	
construcții - montaj (C + M)	887.821,34
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+4
3.2. număr total de apartamente	40
<b>45. Str. Iacob Andrei nr. 44 bl. 11</b>	
Denumire	Valoare (lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,	1.009.651,64
din care:	
construcții - montaj (C + M)	752.111,19
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+4
3.2. număr total de apartamente	40
<b>46. Str. Iacob Andrei nr. 46 bl. 1</b>	
Denumire	Valoare (lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,	1.157.287,20
din care:	
construcții - montaj (C + M)	873.550,23
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+4
3.2. număr total de apartamente	40
<b>47. Str. Pecineaga nr. 3 bl. 28A</b>	
Denumire	Valoare (lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,	1.253.664,84
din care:	
	944.047,94
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni



	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+4
3.2. număr total de apartamente	29
<b>48. Str. Pecineaga nr. 4 bl. 23A</b>	
Denumire	Valoare (lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total, din care:	983.447,96
construcții - montaj (C + M)	737.612,06
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+4
3.2. număr total de apartamente	19
<b>49. Str. Pecineaga nr. 5 bl. 29C</b>	
Denumire	Valoare ( lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total, din care:	2.509.474,12
construcții - montaj (C + M)	1.920.115,31
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	6 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+4
3.2. număr total de apartamente	53
<b>50. Str. Pecineaga nr. 7 bl. 25</b>	
Denumire	Valoare (lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total, din care:	2.593.230,89
construcții - montaj (C + M)	1.989.708,59
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	6 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+4
3.2. număr total de apartamente	52
<b>51. Str. Pecineaga nr. 9 bl. 26</b>	
Denumire	Valoare (lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total, din care:	2.566.349,12
construcții - montaj (C + M)	1.967.588,47
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	6 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+4
3.2. număr total de apartamente	52

<b>52. Str. Pecineaga nr. 10 bl. 17C sc. 1</b>	
Denumire	Valoare (lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,	848.474,08
din care:	
construcții - montaj (C + M)	633.372,03
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+4
3.2. număr total de apartamente	14
<b>53. Str. Pecineaga nr. 10 bl. 17C sc. 2</b>	
Denumire	Valoare ( lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,	824.786,72
din care:	
construcții - montaj (C + M)	632.896,62
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+4
3.2. număr total de apartamente	14
<b>54. Str. Pecineaga nr. 81 bl. 46</b>	
Denumire	Valoare (lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,	1.818.962,66
din care:	
construcții - montaj (C + M)	1.391.166,93
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+4
3.2. număr total de apartamente	38
<b>55. Str. Petre Ispirescu nr. 7 bl. 41 sc.2</b>	
Denumire	Valoare (lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,	903.126,97
din care:	
construcții - montaj (C + M)	672.118,50
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+4
3.2. număr total de apartamente	19
<b>56. Str. Vicina nr. 1 bl. 32</b>	
Denumire	Valoare ( lei)
1. Indicatori valorici	



1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,	3.819.510,78
din care:	
construcții - montaj (C + M)	2.908.023,21
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	6 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+8
3.2. număr total de apartamente	108
<b>57. Str. Zamfir Olaru nr. 2A bl. 79 sc. A</b>	
Denumire	Valoare (lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,	1.396.953,09
din care:	
construcții - montaj (C + M)	1.055.474,71
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+8
3.2. număr total de apartamente	36
<b>58. Str. Zamfir Olaru nr. 2A bl. 79 sc. B</b>	
Denumire	Valoare ( lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,	1.406.855,20
din care:	
construcții - montaj (C + M)	1.081.984,14
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+8
3.2. număr total de apartamente	27
<b>59. Cal. Rahovei nr. 286 bl. 1</b>	
Denumire	Valoare ( lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,	1.083.236,66
din care:	
construcții - montaj (C + M)	806.985,35
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+4
3.2. număr total de apartamente	108
<b>60. Cal. Rahovei nr. 295 bl. 72 sc. 2</b>	
Denumire	Valoare ( lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,	1.420.480,22
din care:	
construcții - montaj (C + M)	1.057.600,84
2. Indicatori fizici	

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+8
3.2. număr total de apartamente	34
<b>61. Cal. Rahovei nr. 297 bl. 72A</b>	
Denumire	Valoare ( lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total, din care:	2.261.124,14
construcții - montaj (C + M)	1.700.298,89
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	6 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+9+Et
3.2. număr total de apartamente	47
<b>62. Cal. Rahovei nr. 303 bl. 66 sc. A1</b>	
Denumire	Valoare ( lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total, din care:	1.919.039,64
construcții - montaj (C + M)	1.452.388,53
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+10
3.2. număr total de apartamente	44
<b>63. Cal. Rahovei nr. 303 bl. 66 sc. D</b>	
Denumire	Valoare (lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total, din care:	1.761.819,41
construcții - montaj (C + M)	1.339.878,18
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+10
3.2. număr total de apartamente	43
<b>64. Cal. Rahovei nr. 309 bl. 44 sc. 1</b>	
Denumire	Valoare ( lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total, din care:	1.917.124,25
construcții - montaj (C + M)	1.450.812,42
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+10



3.2. număr total de apartamente	44
<b>65. Cal. Rahovei nr. 309 bl. 44 sc. 2</b>	
Denumire	Valoare ( lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total, din care:	1.676.763,43
construcții - montaj (C + M)	1.290.666,70
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+10
3.2. număr total de apartamente	43
<b>66. Cal. Rahovei nr. 322 bl. 67 sc. 1+3+4</b>	
Denumire	Valoare ( lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total, din care:	4.237.133,17
construcții - montaj (C + M)	3.209.707,16
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	6 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+10
3.2. număr total de apartamente	100
<b>67. Cal. Rahovei nr. 322 bl. 67 sc. 2</b>	
Denumire	Valoare ( lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total, din care:	1.367.446,68
construcții - montaj (C + M)	1.035.256,79
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+10
3.2. număr total de apartamente	40
<b>68. Cal. Rahovei nr. 325 bl. 13 sc. A</b>	
Denumire	Valoare ( lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total, din care:	1.590.000,13
construcții - montaj (C + M)	1.191.647,37
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+10
3.2. număr total de apartamente	53
<b>69. Cal. Rahovei nr. 325 bl. 13 sc. B</b>	
Denumire	Valoare ( lei)

1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,	1.546.549,83
din care:	
construcții - montaj (C + M)	1.174.909,70
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+10
3.2. număr total de apartamente	53
<b>70. Cal. Rahovei nr. 325 bl. 13 sc. C</b>	
Denumire	Valoare ( lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,	1.569.181,41
din care:	
construcții - montaj (C + M)	1.174.516,34
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+10
3.2. număr total de apartamente	53
<b>71. Cal. Rahovei nr. 217 bl. 12 sc. 1</b>	
Denumire	Valoare ( lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,	1.475.854,31
din care:	
construcții - montaj (C + M)	1.116.713,08
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+8
3.2. număr total de apartamente	27
<b>72. Cal. Rahovei nr. 217 bl. 12 sc. 2</b>	
Denumire	Valoare ( lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,	1.479.501,74
din care:	
construcții - montaj (C + M)	1.132.349,98
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+8
3.2. număr total de apartamente	36
<b>73. Cal. Rahovei nr. 326 bl. 59 sc. A</b>	
Denumire	Valoare ( lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,	1.569.898,80
din care:	
construcții - montaj (C + M)	1.175.106,65



2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+10
3.2. număr total de apartamente	53
<b>74. Cal. Rahovei nr. 326 bl. 59 sc. B</b>	
Denumire	Valoare ( lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total, din care:	1.685.319,65
construcții - montaj (C + M)	1.296.146,70
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+10
3.2. număr total de apartamente	43
<b>75. Cal. Rahovei nr. 327 bl. 11 sc. 2</b>	
Denumire	Valoare ( lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total, din care:	1.336.459,05
construcții - montaj (C + M)	989.520,46
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+10
3.2. număr total de apartamente	30
<b>76. Cal. Rahovei nr. 332-334 bl. 43/43B</b>	
Denumire	Valoare (lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total, din care:	5.835.633,79
construcții - montaj (C + M)	4.420.058,52
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	6 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+10
3.2. număr total de apartamente	130
<b>77. Cal. Rahovei nr. 336 bl. 43A</b>	
Denumire	Valoare ( lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total, din care:	1.420.905,41
construcții - montaj (C + M)	1.062.624,27
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	

3.1. regim de înălțime	S+P+10
3.2. număr total de apartamente	40
<b>78. Cal. Rahovei nr. 338 bl. 37</b>	
Denumire	Valoare ( lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total, din care:	4.211.529,22
construcții - montaj (C + M)	3.210.030,24
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	6 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+10
3.2. număr total de apartamente	152
<b>79. Cal. Rahovei nr. 352 bl. 20A sc. 1+2</b>	
Denumire	Valoare ( lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total, din care:	3.174.219,30
construcții - montaj (C + M)	2.404.774,95
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	6 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+10
3.2. număr total de apartamente	106
<b>80. Cal. Rahovei nr. 352 bl. 20B sc. 1+2</b>	
Denumire	Valoare ( lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total, din care:	3.225.042,85
construcții - montaj (C + M)	2.455.110,68
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	6 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+10
3.2. număr total de apartamente	96
<b>81. Cal. Rahovei nr. 356 bl. 16 sc. 1+2</b>	
Denumire	Valoare ( lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total, din care:	4.212.636,37
construcții - montaj (C + M)	3.210.353,45
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	6 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+10
3.2. număr total de apartamente	152
<b>82. Cal. Rahovei nr. 360 bl. 10A</b>	



Denumire	Valoare (lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,	3.316.297,87
din care:	
construcții - montaj (C + M)	2.518.111,05
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	6 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+10
3.2. număr total de apartamente	80
<b>83. Str. Mihail Sebastian nr. 5 bl. S34 sc. 1</b>	
Denumire	Valoare ( lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,	1.447.074,44
din care:	
construcții - montaj (C + M)	1.115.606,68
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+8
3.2. număr total de apartamente	36
<b>84. Str. Mihail Sebastian nr. 5 bl. S34 sc. 2</b>	
Denumire	Valoare ( lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,	1.398.008,87
din care:	
construcții - montaj (C + M)	1.056.343,48
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+8
3.2. număr total de apartamente	36
<b>85. Str. Mihail Sebastian nr. 5 bl. S34 sc. 3</b>	
Denumire	Valoare (lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,	1.406.977,02
din care:	
construcții - montaj (C + M)	1.082.084,39
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+8
3.2. număr total de apartamente	27
<b>86. Str. Mihail Sebastian nr. 11 bl. S30 sc. 1, 2</b>	
Denumire	Valoare ( lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,	2.793.684,09
din care:	
construcții - montaj (C + M)	2.136.349,28
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	6 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+8
3.2. număr total de apartamente	63
<b>87. Str. Mihail Sebastian nr. 15 bl. S20</b>	
Denumire	Valoare ( lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total, din care:	1.521.452,28
construcții - montaj (C + M)	1.149.536,14
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+7+8R
3.2. număr total de apartamente	33
<b>88. Str. Mihail Sebastian nr. 104 bl. V89</b>	
Denumire	Valoare (lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total, din care:	2.676.199,15
construcții - montaj (C + M)	2.037.911,60
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	6 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+8
3.2. număr total de apartamente	98
<b>89. Str. Mihail Sebastian nr. 110 bl. V86 sc. 1,2</b>	
Denumire	Valoare (lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total, din care:	3.646.566,58
construcții - montaj (C + M)	2.806.864,33
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	6 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+8
3.2. număr total de apartamente	72
<b>90. Str. Mihail Sebastian nr. 110 bl. V86 sc. 3</b>	
Denumire	Valoare ( lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total, din care:	1.823.776,33
construcții - montaj (C + M)	1.406.909,55
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+8
3.2. număr total de apartamente	36
<b>91. Str. Mihail Sebastian nr. 112 bl. V85</b>	
Denumire	Valoare ( lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,	1.534.938,21



din care:	
construcții - montaj (C + M)	1.165.926,95
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+8
3.2. număr total de apartamente	27
<b>92. Str. Mihail Sebastian nr. 116 bl. 1/2 sc. 1/2</b>	
Denumire	Valoare (lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,	3.261.196,23
din care:	
construcții - montaj (C + M)	2.493.782,18
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	6 uni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+10
3.2. număr total de apartamente	130
<b>93. Str. Mihail Sebastian nr. 133 bl. V30 sc. 1</b>	
Denumire	Valoare ( lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,	1.677.378,14
din care:	
construcții - montaj (C + M)	1.266.081,59
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	4 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+10
3.2. număr total de apartamente	40
<b>94. Str. Mihail Sebastian nr. 136A bl. V91</b>	
Denumire	Valoare ( lei)
1. Indicatori valorici	
1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,	4.648.978,49
din care:	
construcții - montaj (C + M)	3.577.820,40
2. Indicatori fizici	
2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție	6 luni
2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	3 ani
3. Indicatori tehnici	
3.1. regim de înălțime	S+P+8
3.2. număr total de apartamente	90

CONTRASEMNEAZĂ  
p SECRETAR SECTOR  
DIRECTOR GENERAL  
FLORINA DRAGNEA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

MATEI GEORGE

